SISER P.S. Subli LT (EasyWeed® Sub Block) — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión de 60 g y velocidad de 30 cm/s.
- Material apto para láser.

2 · Pelado

- Pela el exceso de material alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Coloca el diseño sobre la prenda.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Tejido sublimado	135 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, mejor del revés.
- No planchar. No admite secadora ni limpieza en seco.
- No uses lejía ni productos químicos agresivos.
- Respeta las recomendaciones del tejido.

Almacenamiento

Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo, con la bobina en posición vertical. Durabilidad: hasta 2 años.

Realiza siempre una prueba antes de iniciar la producción.