

SISER Easy Puff® y Easy Puff Metallic® — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en modo espejo.
- Easy Puff: cuchilla 45°, presión 70 gf, velocidad 25 cm/s.
- Easy Puff Metallic: cuchilla 45°, presión 100-130 gf, velocidad 25 cm/s.

2 · Pelado

- Elimina el material sobrante alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Coloca el diseño sobre la prenda.
- Usa una plancha térmica profesional; no se recomienda la plancha doméstica ni las prensas de mano.

Material	Temperatura	Tiempo	Presión
Easy Puff	135-140 °C	10-12 s	Media
Easy Puff Metallic	140 °C	5 s + 10 s	Alta (5 bar)

4 · Retirada del soporte

- Easy Puff: levanta el protector en caliente.
- Easy Puff Metallic: tras el primer prensado de 5 s, levanta el protector en frío; después cubre el diseño con papel de horno y prensa de nuevo 10 s para crear el efecto 3D.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava a mano o a máquina del revés, en agua fría.
- No planchar.
- No usar secadora.
- No lavar en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No utilices lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Guarda las bobinas en posición vertical.
- Durabilidad del material: hasta 2 años.

Consejos

- Haz siempre una prueba antes de la producción (tolerancia orientativa: ± 10 °C y ± 5 s).
- Aun con los parámetros recomendados, el resultado puede variar ligeramente según el color, por la química de cada uno.
- No se recomienda en tejidos tratados ni en prendas sublimadas.

Easy Puff solo admite una aplicación de calor: volver a prensarlo aplasta el relieve de forma permanente.