

SISER Laser Patch — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Grabado o corte

- Graba con láser o corta con cuchilla el material del derecho (sin modo espejo).
- Ajustes orientativos para plóter de corte: cuchilla de 60°, presión 80 g, velocidad 10 cm/s.

2 · Preparación

- Precalienta la prenda durante 5 segundos.
- Separa el diseño del soporte y colócalo sobre la prenda.
- Para detalles finos o piezas sueltas, utiliza cinta de aplicación térmica.

3 · Aplicación

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	155 °C	25 s	Media-alta (4 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte o la cinta de aplicación en caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, preferiblemente del revés.
- Se puede planchar del revés y usar secadora (programa de algodón).
- No limpiar en seco ni usar lejía u otros agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Vida útil: hasta 2 años. Rollos en posición vertical; hojas en posición horizontal.

Consejos

- No apliques sobre tejidos tratados ni sublimados.
- Haz siempre una prueba antes de iniciar una producción.

Recomendamos realizar una prueba antes de cada producción.