

SISER PureHT™ — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión aprox. 50-60 g y velocidad de 20 cm/s.

2 · Pelado

- Retira el material sobrante dejando el diseño sobre el soporte adhesivo.

3 · Aplicación

Coloca el diseño sobre la prenda y transfiere con plancha térmica.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster, mezclas y elastano	135 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente.

5 · Superposición

PureHT™ se puede superponer para combinar colores.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés, hasta 40 °C.
- Se puede planchar del revés.
- Admite secadora (programa mixto sintético/algodón).
- No admite limpieza en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Guarda las bobinas en posición vertical, entre 18 y 26 °C.
- Protégelas de la luz solar directa y del polvo.
- En estas condiciones el material se conserva hasta 2 años.

Consejos

- Para aprovechar su carácter compostable, aplícalo preferentemente sobre algodón u otras fibras naturales.
- El soporte de poliéster es 100 % reciclable: deposítalo en el contenedor adecuado.

Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.