

# SPARKLE

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Espesor Medio | Transportador      | Certificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU          | 120 micras    | Poliéster adhesivo | <p>REACH compliant</p> <p>     </p> |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| SE APLICA SOBRE                                                                                | AJUSTES DE CORTE |         |           | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO |               |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados) | Cuchilla         | Presión | Velocidad | Tiempo                     | Temperatura   | Presión             | Pelar       |
|                                                                                                | 45°              | 120 gf  | 20 cm/seg | 15 seconds                 | 155°C (311°F) | Media (2,5/3,5 bar) | en caliente |

- Cortar el material en espejo
- Pelar
- Colocar el diseño sobre la prenda.
- Aplicar según instrucciones adjuntas
- Retirar el soporte en caliente

### PUNTOS FUERTES

- Acabado brillante liso
- Se puede sobreponer

**NOTA:** Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado               | Planchado    | Secado                  | Lavado en seco | Durabilidad  | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje   | Bobina            |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| hasta 60°C, al revés | SI, al revés | SI (programa sintético) | SI             | hasta 2 años | Entre 18°C y 26°C      | Evitar luz solar y polvo | Posición Vertical |

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9105027958

