SISER Sublithin Matt LT — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Impresión

- Imprime el diseño con tintas solventes, ecosolventes o látex usando el perfil adecuado para tu equipo.

2 · Corte

- Cuchilla 45°, presión 80 gf, velocidad 20 cm/s.

3 · Pelado y transferencia

- Retira el exceso de material alrededor del diseño.
- Despega la impresión del soporte con ayuda de la cinta TTD Easy.
- Coloca la decoración sobre la prenda.

4 · Aplicación

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Tejidos teñidos por sublimación	135 °C	15 s	Media (2,5-3 bar)

5 · Retirada del soporte

Retira la TTD mientras está caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, del revés.
- Planchado: no. Secadora: no. Lavado en seco: no.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Bobinas en posición vertical.
- Duración: hasta 2 años.

Dado el gran número de tintas de sublimación e impresoras, recomendamos realizar siempre una prueba antes de lanzar una producción.