

¿QUE HACER CUANDO EL PLOTTER CORTA A SALTOS?

Lo primero que verificaremos que éste bien el teflón, el teflón es una banda blanca que esta situada en la parte de abajo del ploter y por esta banda es por donde siempre corta, para ver si esta bien basta con ver si esta esta entera o esta llena de corte por todos los lados, si es así habría que sustituir el teflón.

Si éste esta en perfecto estado, entonces sacar el portacuchillas y donde se mete la cuchilla echarle 3 en 1 y hacer la prueba, si esto sigue sin funcionar entonces hay que cambiar el portacuchillas ya que los rodamientos de éste han dejado de funcionar bien.

